

Contrôle préalable matériel CAPBB

CAP N°	3 SOLEYMIEU	ANNEE:	11/2002	CUBAGE:	65M3
Châssis N°	1065	Marque :	SPITZER	Année de const :	2002
IMMAT	CA 727 JA	VALEUR Marché	19000	EVALUATION des REPARARATIONS	REVÊTEMENT
Vue le	29/07/2025	par	GF	NOTE GENERALE	6/10

CHÂSSIS

État ext	6/10	Longerons	7/10	Longeron AR	7/10	Suprt basculeur	8/10
État inté :	7/10	Traverses	7/10	Suprts suspension	6/10	Suprt sellette	8/10
Support Vérin	9/10 VERIN ET SUPPORT CHANGES	Axe Vérin	9/10	Berces	8/10		
Suspension	PNEUMATIQUE	État boudins	6/10	Tuyauteries	8/10	Suprts	7/10
Freinage	DISQUES	État usure plaquettes	50%,	Etat d'usure des disques	50%	Tuyauteries	8/10
Essieux	3	Marque	BPW	Moyeux changés	OUI	Date	?
Pneus ,	reste à rouler	E1 (AV)	60%	E2(ML)	40%	E3 (AR)	30%

Remarques complémentaires : JANTES ALU

CUVE

État Ext	7/10	Peinture	BLANCHE	FANEE			
Passerelle	8/10	Rambarde	8/10	Trous d'homme	6	Joints	6/10
Berces	8/10	Axe de basc ARR	7/10	Axe Vérin	9/10 CHANGE		
État Int	REVÊTUE ETAT PASSABLE	Cuve	6/10 REPRENDRE LE REVÊTEMENT INT	Culotte AR	6/10 SALE	Toile AR	NON
		Trous d H Int	7/10	Épaisseurs des tôles	5 MM RESTE à CONTROLLER	SOLIMAR	1
Porte manches	4	État	8/10				

Remarques complémentaires :

CIRCUIT D'AIR

Entrée G/D/M	D	Ø	3' / 80 ET 2.5' / 65	Norme	GUILLEMIN	RCCRD tournant	NON
Circuit à D ou G	D	Vannes	7/10	Type	Papillon	Tuyaux souples	OK
Anti retours	NON	Clarinette	OUI	Norme	N.C		
Pousseur	OUI	Piquage	OUI	Tuyau souple haut	7/10	Mise à l'A L	OUI AKO BLANCHE
Soupape de sécurité	2	Filtre	NON	Télécommande	OUI		

Remarques complémentaires :

SORTIE PRODUIT

Coude	OUI à demander au magasin	Raccord tournant	OUI	diamètre	Ø 4' / 100	Norme	GUILLEMIN

Remarques complémentaires :

ACCESSOIRES

Béquilles	4 AV & AR MECA état : OK	Coffre	1	Extincteur	1	Porte tuyau transverse	OUI
Feux AR	10/10	Feux de recul	OK	Feux de travail	1		

Remarques complémentaires :