

VOZIDLO	
NÁKLADNÉ VOZIDLO	
1 Druh	
2 J Kategória	N2
3 E VIN	WDB9700551L528115
4 D.1 Značka	MERCEDES-BENZ
5 D.3 Obchodný názov	1222
6-8 D.2 Typ / variant / verzia	970.05/J.
9 Výrobca vozidla (podvozku)	DAIMLER AG,DEU
10 K Číslo typového schválenia ES	-
11 Dátum typového schválenia ES	-
MOTOR A PREVODOVKA	
12 Výrobca motora	DAIMLER AG,DEU

13 P.5 Identifikačné číslo motora (typ)	OM 924 LA V/2
14 P.1 Zdvihový objem valcov	4801.0
15 Katalyzátor	SK KAT
16-17 P.2 / P.4 Najväčší výkon motora / otáčky	160.00 2200
18 P.3 Druh paliva / zdroj energie	NM + MOČOVINA
19 Q Výkon / hmotnosť (kat. L)	kW.kg ⁻¹
20 Prevodovka / počet stupňov	MT / 6

KAROSÉRIA (NADSTAVBA)	
21 Druh (typ)	BA VALNÍKOVÁ S PLACHTOU
22 R Farba	BIELA
23 Výrobca	HUSTRA SPOL. S R.O.,SVK
24 Výrobné číslo	-
25.1 S.1 Počet miest na sedenie / z toho núdzových	2 / 0

25.2 S.2 Počet miest na státie	0	25.3 Počet lôžok	0
26 Zataženie strechy	kg		
27 Objem skrine - cisterny	m ³		
28 W Objem palivovej nádrže	125.0		

ROZMERY A HMOTNOSTI	
29 Celkové rozmery d:	7750 mm, š: 2550 mm, v: 3420 mm
30 Rozmery ložnej plochy d:	5635 mm, š: 2480 mm
31 G Prevádzková hmotnosť	5870 kg
32 F.1 Najväčšia prípustná celková hmotnosť	11990 kg
33 N Najväčšia prípustná hmotnosť pripadajúca na nápravu 1 / 2 / 3 / 4	4400 / 8100 kg
34 F.3 Najväčšia prípustná hmotnosť jazdnej súpravy	15490 kg

35 Najväčšia prípustná hmotnosť prípojného vozidla	
O.1 brzdeného:	3500 kg
O.2 nebrzdeného:	750 kg

BRZDY	
36 ES/EHK	71/320*2006/96
37.1 Prevádzková	ÁNO
37.2 Parkovacia	ÁNO
37.3 Odľahčovacia	ÁNO
37.4 Núdzová	ÁNO
37.5 ABS	ÁNO

NÁPRAVY	
38 Druh kolies	DISKOVÉ
39 L Počet náprav	2, z toho poháňaných NIE ÁNO NIE ÁNO
40 M Rázvor [mm]	4160

41 Rozmer a druh pneumatík na náprave / zdvojená	
1.	255/70 R22.5 136/133 G / NIE
2.	255/70 R22.5 136/133 G / ÁNO
3.	- / NIE
4.	- / NIE
42 Rozmer ráfikov na náprave	
1.	22.5 x 6.75
2.	22.5 x 6.75
3.	-
4.	-
43 T Najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla	km.h ⁻¹

SPÁJACIE ZARIADENIE	
44.1 Trieda	-
44.2 Značka	-
44.3 Typ	-
45 Schvaľovacia značka	-
46.1-3 Najväčšia prípustná hmotnosť v bode spojenia	
horný záves	kg
spodný záves	kg
točnica	kg

EMISIE ZVUKU	
47 ES/EHK	70/157*2007/34
48.1-3 Hladina vonkajšieho zvuku vozidla	
U.1 stojaceho	dB(A)
U.2 pri otáčkach	min ⁻¹
U.3 za jazdy	dB(A)
	1650

EMISIE A SPOTREBA	
49 V.9 Emisie ES/EHK	2005/55*2008/74G (EURO 5)
50 Dymivosť ES/EHK	72/306*2005/21
51.1 V.1 CO	0.0750 g.kW ⁻¹
51.2 V.2 HC	51.2 V.2 HC
51.3 V.3 NOx	1.6120 g.kW ⁻¹
51.4 V.4 HC+NOx	0.0020 g.kW ⁻¹
51.5 V.5 Častice	0.0090 g.kW ⁻¹
51.6 V.6 Kor. súčiniteľ absorpcie	- m ⁻¹
51.7 V.7 CO ₂	g.km ⁻¹
51.8 V.8 Spotreba paliva	0.7000 g.kW ⁻¹

ĎALŠIE ÚRADNÉ ZÁZNAMY	
Spotrebu paliva stanoví prevádzkovateľ	
-	
-	
-	
-	
-	

Alternatívne vyhotovenie vozidla:	
*15.: zdokonalený emisný systém - SCR	
*41., 42.: 265/70 R19.5, 19.5 x 6.75, 265/70 R19.5, 19.5 x 7.50, 255/70 R22.5, 22.5 x 6.75, 275/70	
R22.5, 22.5 x 7.50, 10R 22.5, 22.5 x 7.50, 11R 22.5, 22.5 x 7.50	
Index nosnosti a kategórie rýchlosti pre pneumatiky na nápravách:	
4900: 140/- G	
*51.8: Prevádzkovú spotrebu paliva stanoví prevádzkovateľ vozidla.	
Schválenie zostavy podvozku vozidla si vyžiada finalista u príslušného orgánu štátnej správy na úseku cestnej premávky.	
Nadstavbu zapísal OÚ CDPK BA zo dňa: 09.12.2010	
značka STJ: HuStra, typ: VN-1, farba: biela	
Vozidlo je vybavené zdvihačím čelom MBB typu K variantu 1500K, schvaľovacia značka 27MD N-00272, v.č. 83386661.	

PROTOKOL

SKA 242 870 o kontrole technického stavu časť B – emisná kontrola

EK

Kód protokolu: 1022-011-58141-120925-093505

VIN: WDB9700551L528115

Značka/obchodný názov vozidla: MERCEDES-BENZ 1222

Identifikačné číslo motora (typ): OM924LAV/2

Typ/variant/verzia vozidla: 970.051/-


Druh paliva/emisný systém: D / NKAT

Druh vozidla/kategória: Nákladné vozidlo / N2

Emisie ES/EHK: 2005/55*2008/74G (EURO 5)


Značka štátu registrácie/EČV: SK / BL448AS

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): 15.12.2010



Identifikačné údaje sa: Zhodujú			Vizuálna kontrola - vozidlo na ďalšiu kontrolu: Vyhovuje		
Názov vozidla sa: Zhoduje	EČV sa: Zhoduje	Typ motora sa: Zhoduje	VIN sa: Zhoduje	Druh paliva sa: Zhoduje	Emisný systém sa: Zhoduje
Kontrolovaný parameter		Hodnota určená (ustanovená):	Hodnota nameraná		Hodnotenie
Dymivosť [m-1]		0,7000	0,0600		vyhovuje
Maximálne otáčky - nafta [min-1]		2200 3190	2720		vyhovuje
Rozptyl hodnôt dymivosti [m-1]		0,5000	0,0600 0,0000		vyhovuje
Teplota motora [°C]		0 	74		nehodnotený
Voľnobežné otáčky - nafta [min-1]		400 1000	600		vyhovuje
Stav parametrov systému OBD:			Chybová pamäť systému OBD: nehodnotené		Doplňkové parametre:
VIN/CIN/CVN:		Kódy chýb:			
Ďalšie záznamy PEK: Kódy chýb [#]:					



Motorové vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
PEK: AUTO TK s.r.o.		Miesto výkonu: Pri starom letisku 3, 83102 Bratislava - Vajnory	
Druh emisnej kontroly/kód: Pravidelná		Séria a číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole: SKV567926	
Druh nasledujúcej kontroly:	Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: (má len informatívny charakter a nie je použiteľný na právne účinky) 330538	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika emisnej kontroly, ktorý kontrolu vykonal: 011 NITRAN, Ing. 	Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri emisnej kontrole:
Lehota platnosti: 12.09.2026	Dátum kontroly: 12.09.2025		

- Hodnotenie podľa výskytu kódu chyby v ďalších záznamoch

Po uplynutí lehoty platnosti emisnej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!

PROTOKOL

SKD 019 310 o kontrole technického stavu časť A – technická kontrola

TK

Značka vozidla: **MERCEDES-BENZ**

Obchodný názov vozidla: **1222**

Druh vozidla / kategória: **Nákladné vozidlo / N2**

Značka štátu registrácie / EČV: **SK / BL448AS**

Dátum prvej evidencie vozidla (rok výroby): **15.12.2010**

VIN: **WDB9700551L528115**

Výr. číslo karosérie (nadstavby):

Identifikačné číslo motora (typ): **OM 924 LA V/2**

TECHNICKÁ KONTROLA

TECHNICKÁ KONTROLA

Zistené chyby na vozidle:

A Lhké:

- 3.1.1 Prekážka v zornom poli vodiča (nepovolené nálepky, nápisy, telefónne čísla, reklamné nápisy, ozdoby a pod.), ktorá narúša, ale neobmedzuje výhľad dopredu alebo do strán (mimo stieranej plochy čelného skla).
- 4.1.1.b.1 Projekčný systém stretávacieho alebo diaľkového svetlometu je mierne poškodený (odrazová parabola, rozptylové sklo alebo šošovka a pod.).
- 6.1.1.SK.2 Nosná konštrukcia je povrchovo skorodovaná, ochranný náter nosnej konštrukcie je viditeľne poškodený.
- 6.2.1.SK.1 Niektorá časť kabíny alebo karosérie je poškodená, avšak poškodenie narúša iba jej estetický vzhľad, nie pevnosť alebo funkciu.

Údaje o kontrole brzdovej sústavy:

Náprava	Brzdná sila prevádzkovej brzdy (kN) L' - vľavo P - vpravo	Ovládacia sila (N) / Brzdny tlak (kPa)	Najväčší odmeraný tlak v sústave (kPa)	Brzdná sila parkovacej brzdy (kN) L' - vľavo, P - vpravo, B - blokovanie	Teplota varu brzdovej kvapaliny (°C):
1.	L':10.46N P:10.58B	380	992		
2.	L':09.30N P:09.05B	382	866	L':05.71B P:04.37B	

Ďalšie záznamy STK:

- 1.2.2. - Lineárna extrapolácia
- 3.3. - Plní požiadavky 2007/38/ES.
- Park.brzda = L'/P-B/B

Údaje o technickej kontrole:

Vozidlo je na prevádzku v cestnej premávke:		SPÔSOBILÉ	
STK: AUTO TK s. r. o.		Miesto výkonu kontroly: Pri starom letisku 3, 831 07 Bratislava - Vajnory	
Stav počítadla prejdenej vzdialenosti: 330538	Druh kontroly / kód: Pravidelná / N	Kód protokolu: 1039-010-66488-120925-094840	
Dátum kontroly: 12.09.2025	Séria a číslo vydaného osvedčenia o kontrole technického stavu časť A - technická kontrola: SKA921272		
Lehota platnosti: 12.09.2026	Kód, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky kontrolného technika, ktorý vykonal kontrolu: 010, Nítran Rastislav		Podpis prevádzkovateľa vozidla alebo vodiča vozidla, ktorým potvrdzuje oboznámenie sa so skutočnosťami zistenými pri kontrole:

Po uplynutí platnosti technickej kontroly je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke!